

Wagi kieszonkowe KERN TEE · TCB · CM · CM-C · TAB



KERN TEE



KERN TCB



KERN CM



KERN TAB



Wagi zaprojektowane jako kieszonkowe w okazyjnej cenie

Połączenie zabawy i wagi w formacie kieszonkowym

Kieszonkowa waga z kalkulatorem (CM) i wyświetlaczem w karatach (CM-C) – idealna dla jubilerów.

Kieszonkowa waga o wysokiej precyzji dla jubilerów oraz podróżujących sprzedawców.

- prosta i wygodna obsługa za pomocą dwóch klawiszy
- pokrywa wykonana z odpornego na wstrząsy tworzywa sztucznego w celu ochrony przed naciskami oraz kurzem. Może być także używana jako naczynie do ważenia czyli tara.
- uwaga: przy zakupie powyżej 100 szt. można wydrukować swoje logo. Proszę pytać o szczegóły.

- prosta i wygodna obsługa za pomocą dwóch klawiszy
- mała i poręczna
- pojemnik do transportu oraz szalka do ważenia jest w zestawie
- obrotowa płyta do ważenia (jako zabezpieczenie przed przeciążeniem)
- Uwaga: na życzenie można poprosić o indywidualne logo

- 1 CM:**
- mocna pokrywa jako zabezpieczenie przed naciskiem oraz kurzem
 - zintegrowany kalkulator
- 2 CM-C:**
- mocna pokrywa jako zabezpieczenie przed naciskiem oraz kurzem
 - standardowe odważniki do ważenia
 - osłona przed poruszaniem się na wietrze w standardzie
 - standardowa szalka do ważenia

- prosta i wygodna obsługa za pomocą czterech klawiszy
- można przełączać się jednym klawiszem między jednostkami g na ct (karaty)
- mocna pokrywa jako zabezpieczenie przed naciskiem oraz kurzem
- regulacja wagi oraz szalka do ważenia w standardzie



Model								
KERN	TEE 150-1	TCB 200-1	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N	CM 50-C2N	TAB 20-3
Zakresy ważenia [Max] g	150	200	60	150	320	1000	10 g 50 ct	20 g 100 ct
Odczyt [d] g	0,1	0,1	0,01	0,1	0,1	1	0,002 g 0,01 ct	0,001 g 0,005 ct
Wyświetlacz LCD	podświetlenie, wys. znaków 9 mm	wysokość znaków 9 mm	wys. znaków 12 mm				wysokość znaków 9 mm	podświetlenie wys. znaków 9 mm
Rozmiary płyt do ważenia	WxD 60x64 mm	Ø 80 mm	WxD 70x80 mm				WxD 50x40 mm	WxD 36x42 mm
Ogólne wymiary	WxDxH 67x100x22 mm	ØxH 80 mm	WxDxH (szer. x głęb. x wys.) 85x130x25					WxDxH 95x133x33 mm
Zasilanie	z bateriami, 2 x 1,5 V AAA	z bateriami, 2 x LR 44 Funkcja AUTO-OFF do ochrony baterii, może być wyłączona.	z bateriami 2 x 1,5 V AAA Funkcja AUTO-OFF do ochrony baterii, może być wyłączona.					z bateriami, 4 x 1,5 V AAA, czas pracy około 150 h
Waga netto	100 g	50 g	180 g				200	
Dozwolona temperatura otoczenia	5 °C / 35 °C							10 °C / 30 °C
Opcja certyfikatu kalibracji DKD	963-127							

Oznaczenie: WxDxH = (szer. x głęb. x wys.)

Piktogramy KERN

 CAL INT	Automatyczna kalibracja wewnętrzna. Ustawianie dokładności za pomocą wewnętrznej masy kalibracyjnej	 RECIPE A	Poziom A zgodny z recepturą: Oddzielna pamięć dla tary czyli wagi pojemnika oraz składników (suma netto).	 UNDER	Ważenie podszalkowe: Wspornik z hakiem do ważenia podszalkowego.
 CAL EXT	Program CAL do przeprowadzania kalibracji i ustawiania dokładności z wykorzystaniem zewnętrznego odważnika kalibracyjnego.	 RECIPE B	Poziom B zgodny z recepturą: Pamięć wewnętrzna z całą ilością i wielkością składników wynikających z receptury. Porady dla użytkownika znajdują się na wyświetlaczu.	 BATT	Praca na baterii: Gotowa do pracy na baterii. Typ baterii jest określony do każdego urządzenia.
 MEMORY	Pamięć: pojemność pamięci wagi np. do zapisywania danych artykułu, danych ważenia, tary, PLU itd.	 RECIPE C	Poziom C zgodny z recepturą: Pamięć wewnętrzna z całą ilością i wielkością składników wynikających z receptury. Porady dla użytkownika znajdują się na wyświetlaczu. Dodatkowo, wygodne funkcje takie jak kody kreskowe oraz funkcje ponownego obliczania.	 ACCU	Zestaw akumulatorów do ładowania:
 RS 232	Interfejs danych RS-232: do podłączenia wagi z drukarką, komputerem lub siecią.	 SUM A	Zsumowany poziom A: ważone elementy mogą być dodane razem, a ich suma może być wydrukowana.	 230 V	Adapter sieciowy: 230V/50Hz w standardowej wersji dla krajów UE. Są dostępne wersje dla USA, Australii i Wielkiej Brytanii.
 RS 485	Interfejs danych RS-485: do podłączenia wagi do drukarki, komputera lub urządzeń peryferyjnych. Wysoka odporność na elektromagnetyczne zakłócenia.	 SUM C	Zsumowany poziom C: pamięć wewnętrzna dla wszystkich receptur z nazwą i wielkością składników. Porady znajdują się na wyświetlaczu. Dodatkowo, wygodne funkcje takie jak kody kreskowe oraz funkcje ponownego obliczania.	 230 V	Standardowy na UE zasilacz: 230V/50Hz wbudowany w wadze. Na życzenie więcej typów dla GB, AUS lub USA.
 USB	Interfejs danych USB: do podłączenia wagi do drukarki, komputera czy innych urządzeń peryferyjnych.	 DMS			Tensometry: Elektryczny rezystor na elastyczne zniekształcenie korpusu.
 BT	Interfejs danych Bluetooth: do przesyłania danych z wagi do drukarki, komputera czy urządzeń peryferyjnych.	 T-FORK			Zasada kamertonu: Rezonans wynikający z elektromagnetycznego wzbudzenia powoduje drgania.
 WLAN	Interfejs danych WLAN: do transferu danych z wagi do drukarki, komputera czy urządzeń peryferyjnych	 PERCENT	Określenie procentowe: określenie procentowego odchylenia w stosunku do wielkości docelowej (100 %).	 FORCE	Kompensacja siły elektromagnetycznej: Cewka wewnątrz magnesu stałego. Dla wagi bardzo dokładnych.
 SWITCH	Wyjścia sterowania (wyłącznik optyczny, cyfrowy I/O): do podłączenia przełączników, lampek sygnalizacyjnych, zaworów itp.	 UNIT	Jednostki ważenia: mogą być zmienione niemetryczne za pomocą przycisku. Wejdź na stronę internetową KERN i zobacz więcej szczegółów. Dolny i górny limit można indywidualnie zaprogramować np. dozowanie, sortowanie czy porcjowanie.	 SC TECH	Technologia pojedynczego ogniwa: Zaawansowana wersja zasady kompensacji z wysoką dokładnością.
 DUAL	Interfejs drugiej wagi: do bezpośredniego podłączenia drugiej wagi.	 MOVE	Ważenie bez wibracji: (program do ważenia zwierząt) Gdy warunki podczas ważenia są niestabilne, waga właściwa jest obliczana jako średnia wartość.	 M +3 DAYS	Możliwa legalizacja: czas potrzebny na legalizację jest określony w piktogramie.
 LAN	Interfejs sieciowy: do podłączenia skali do sieci Ethernet. Dla produktów Kerna można użyć konwertera RS-232/LAN.	 DAKKS +3 DAYS			Możliwa kalibracja DAKKS: Czas do przeprowadzenia kalibracji DAKKS jest pokazany w dniach na piktogramie.
 GLP INTERN	Raport GLP/ISO: Na wadze wyświetlona jest waga, data oraz czas, pomimo połączenia z drukarką.	 IP	Ochrona przed kurzem i rozbryzgiwaną wodą IPxx: Typ ochrony jest pokazany na piktogramie. Szczegóły w słowniczku.	 1 DAY	Wysyłka w paczce: Czas potrzebny do przygotowania towaru do wysyłki jest pokazany na piktogramie.
 GLP PRINTER	Raport GLP/ISO: z wagą, danymi i datą. Tylko z drukarkami KERN, zobacz „Akcesoria”	 ATEX	Ochrona przed eksplozją ATEX: Nadaje się do użytku w niebezpiecznych środowiskach przemysłowych, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Oznaczenie ATEX jest określone dla każdego urządzenia.	 2 DAYS	Wysyłka na palecie: Czas potrzebny do przygotowania towaru do wysyłki jest pokazany w dniach na piktogramie.
 PCS	Liczenie ważonych elementów: powiązane ze spisem w tabeli. Na wyświetlaczu widać elementy i ich wagę.	 INOX	Ze stali nierdzewnej. Waga jest chroniona przed korozją.	 3 YEARS WARRANTY	Gwarancja: Okres gwarancji jest pokazany na piktogramie.

Naszym biznesem jest precyzja

Do zapewnienia wysokiej precyzji Twojej wagi KERN oferuje wiele odpowiednich testów w granicach błędów w międzynarodowej klasie OIML E1-M3 od 1 mg - 2000 kg. W połączeniu ze świadectwem wzorcowania DKD można przeprowadzić właściwą kalibrację.

Dzisiejsze laboratorium kalibracji DAKKS KERN jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wyposażonych laboratoriów kalibracji wagi, testów ważenia oraz i obciążeń urządzeń pomiarowych w Europie.

Dystrybutor KERN:

MERAZET

MERAZET S.A.
ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 8644 621, +48 61 8644 600, fax: +48 61 8651 933
e-mail: laboratorium@merazet.pl, <http://www.merazet.pl>

Dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji, możemy przeprowadzić kalibrację wag DKD, testowanie ważenia oraz obciążeń urządzeń pomiarowych 24 godzinny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zakres usługi:

- kalibracja wagi z maksymalnym obciążeniem do 6 t
- kalibracja wagi w zakresie od 1 mg – 500 kg
- zarządzanie bazą danych jeśli chodzi o sprawdzanie wyposażenia oraz przypomnienie o serwisie
- kalibracja obciążeń pomiarowych urządzeń
- świadectwo wzorcowania DKD w dostępnych językach.